



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO:	06-Dec-2015	05-Mar-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En buenas condiciones.
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	Buena Condicion panel solar FB
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	Limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-12-01
Proximo llenado	2016-12-01
Capacidad:	0
Observaciones:	Condición normal de operación durante el periodo..

Usuario: HYUNDAI DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	Buena Condicion panel solar BH
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	Limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-12-01
Proximo llenado	2016-12-01
Capacidad:	0
Observaciones:	Condición normal de operación durante el periodo..

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 15-Mar-2016

Fecha de aprobación: 15-Mar-2016

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Autorizadopor: Jesús Arnoldo Meráz Fernández