



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. PERIODO: 06-Jul-2013 05-Oct-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: INTERCONEXIÓN HYUNDAI.

Revisión de instalaciones:

Letreros En buena condición
 Pararrayos En buen estado.
 Sistema de tierras En buen estado.
 Bardas y puertas En buen estado.
 Pintura de tubería En buen estado.
 Paneles solares En buen estado panel solar Sca
 Soportería En buen estado.
 Manómetros En buen estado.
 Área en general En buena condición



Extintores:

Estado físico Buena condición,
 Nivel de presión Adecuado.
 Fecha de llenado 12/04/2013 12:00:00a.m.
 Proximo llenado 12/04/2014 12:00:00a.m.
 Observaciones:

Condición normal de operación .

Usuario: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En buena condición
 Pararrayos En buen estado.
 Sistema de tierras En buen estado.
 Bardas y puertas En buen estado.
 Pintura de tubería En buen estado.
 Paneles solares En buen estado.
 Soportería En buen estado.
 Manómetros En buen estado.
 Área en general En buena condición.



Extintores:

Estado físico Buena condición,
 Nivel de presión Adecuado.
 Fecha de llenado 12/04/2013 12:00:00a.m.
 Proximo llenado 12/04/2014 12:00:00a.m.
 Observaciones:

Condición normal de operación .

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 21-Apr-2014
Fecha de aprobación: 07-May-2014
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández