



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO:	06-Jun-2014 05-Sep-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buena condición.
Pararrayos	Buena condición
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Bien panel solar Computador de
Soportería	Buena condición
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buena condición
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	Dec 4 2013 12:00AM
Proximo llenado	Dec 4 2014 12:00AM
Observaciones:	

Usuario: HYUNDAI DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buena condición.
Pararrayos	Buena condición
Sistema de tierras	Buena condición
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Bien panel solar Bull horn.
Soportería	Buena condición
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	Dec 4 2013 12:00AM
Proximo llenado	Dec 4 2014 12:00AM
Observaciones:	

Se atiende relevo de valvula de seguridad día 27 de abril 2014 en usuario Hyundai, condición normal de operación.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Jun-2014

Fecha de aprobación: 12-Jun-2014

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Autorizadopor: Jesús Arnoldo Meráz Fernández