



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. PERIODO: 06-Sep-2014 05-Dec-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos En buenas condiciones.
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares Buena Condicion panel solar SP
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-12-04
 Proximo llenado 2015-12-04
 Capacidad: 0
 Observaciones:
Condición normal de operación.

Usuario: HYUNDAI DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares Buena Condicion panel solar BH
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general Limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-12-04
 Proximo llenado 2015-12-04
 Capacidad: 0
 Observaciones:
Condición normal de operación

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 07-Jul-2015
Fecha de aprobación: 07-Jul-2015
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Autorizadopor: Jesús Arnoldo Meráz Fernández