

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. PERIODO: 06-Dec-2014 05-Mar-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** Interconexion Hyundai.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En buen estado  
 Pararrayos En buenas condiciones.  
 Sistema de tierras En buenas condiciones.  
 Bardas y puertas En buenas condiciones.  
 Pintura de tubería En buenas condiciones.  
 Paneles solares En buenas condiciones.  
 Soportería En buenas condiciones.  
 Manómetros En buenas condiciones.  
 Área en general Limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión Adecuado  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Observaciones:

Condición normal de operación

**Usuario:** HYUNDAI DE MEXICO, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En buen estado.  
 Pararrayos En buenas condiciones.  
 Sistema de tierras En buen estado.  
 Bardas y puertas En buenas condiciones.  
 Pintura de tubería En buenas condiciones.  
 Paneles solares En buenas condiciones.  
 Soportería En buenas condiciones.  
 Manómetros En buenas condiciones.  
 Área en general Limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión Adecuado.  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Observaciones:

Condición normal de operación

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 11-Jan-2015  
**Fecha de aprobación:** 23-Jan-2015  
**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández