



IGASAMEX


REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO:	06-Mar-2015	05-Jun-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos En buenas condiciones.
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares Buena Condicion panel solar FB
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general Limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-12-04
 Proximo llenado 2015-12-04
 Capacidad: 0
 Observaciones:
Condición normal de operación

Usuario: HYUNDAI DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares Buena Condicion panel solar BH
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general Limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-12-04
 Proximo llenado 2015-12-04
 Capacidad: 0
 Observaciones:
Condición normal de operación

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Jun-2015
Fecha de aprobación: 08-Jun-2015
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández