



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO:	06-Jun-2015	05-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	En buenas condiciones.
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En buenas condiciones.
Pintura de tubería	En buenas condiciones.
Paneles solares	Buena Condicion panel solar SP
Soportería	En buenas condiciones.
Manómetros	En buenas condiciones.
Área en general	Limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	2014-12-04
Proximo llenado	2015-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	Condición normal de operación

Usuario: HYUNDAI DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen estado.
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones.
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones.
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones.
Paneles solares	Buena Condicion panel solar BH
Soportería	En Buenas Condiciones.
Manómetros	En Buenas Condiciones.
Área en general	Limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-12-04
Proximo llenado	2015-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	Condición normal de operación

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Sep-2015

Fecha de aprobación: 08-Sep-2015

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Autorizadopor: Jesús Arnoldo Meráz Fernández