



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO: 06-Jun-2014 05-Dec-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA: SEMESTRAL	RO-007

Equipo empleado: FLUKE
 Fecha de calibración: 30/04/2014 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: TDM-0-16115426

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: Entrada
 VCC-CSE (volts): -1.27
 VCA-CSE (volts): 12.50
 Observaciones:
 --



Numero: 2
 Ubicación: Intermedio
 VCC-CSE (volts): -1.52
 VCA-CSE (volts): 20.40
 Observaciones:
 --



Numero: 3
 Ubicación: Salida
 VCC-CSE (volts): -1.47
 VCA-CSE (volts): 21.60
 Observaciones:
 --



Numero: 4
 Ubicación: KM 0+528
 VCC-CSE (volts): -1.32
 VCA-CSE (volts): 29.40
 Observaciones:
 --



Numero: 5
 Ubicación: Usuario
 VCC-CSE (volts): -1.48
 VCA-CSE (volts): 12.50
 Observaciones:
 --



CONTINUIDAD ELECTRICA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Jul-2015
 Fecha de aprobación: 07-Jul-2015
 Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.</u>	PERIODO:	<u>06-Jun-2014 05-Dec-2014</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	RO-007

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta mi carta conforme a norma , ubicación salida caseta de medición.
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta mi carta conforme a norma , ubicación salida caseta de medición.
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma , ubicación entrada tren de regulación
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma , ubicación entrada tren de regulación
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta mi carta conforme a norma , ubicación salida caseta de medición
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma ,ubicación salida tren de regulación
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (salida).
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (salida).

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	<u>07-Jul-2015</u>
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>	Fecha de aprobación:	<u>07-Jul-2015</u>
			Elaborado por:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>
			Aprobado por:	<u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>