



IGASAMEX

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.</u>	PERIODO:	<u>06-Jun-2014 05-Jun-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.


Modelo: 95-77Q1308S

Punto de ajuste en placa: 14 psig

Punto de ajuste encontrado: 14 psig

Observaciones:

Releva normal.



Usuario: Interconexión Hyundai

Modelo: 91-34H51T82U1T

Punto de ajuste en placa: 330 psig

Punto de ajuste encontrado: 330 psig

Observaciones:

Releva normal.



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Jun-2014

Fecha de aprobación: 07-Jul-2015

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández