



**IGASAMEX**


**REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES**

SISTEMA: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. PERIODO: 06-Jun-2013 05-Jun-2014 REV. **0**  
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: ANUAL RO-008

Usuario: HYUNDAI DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
 Equipo de inspección: Olympus  
 No. de serie: 110855202  
 Fecha de calibración: 01/10/2012  
 No. de certificado: LMD-12234



**ISOMÉTRICO**



**mínimo requerido**

1	1	2.38	0	0.17	850	0.05768
2	2	2.38	90	0.17	850	0.05768
3	3	2.38	180	0.18	850	0.05768
4	4	2.38	270	0.18	850	0.05768
5	5	2.38	0	0.17	850	0.05768
6	6	2.38	90	0.16	850	0.05768
7	7	2.38	180	0.16	850	0.05768
8	8	2.38	270	0.17	850	0.05768
9	9	2.38	0	0.18	850	0.05768

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 16-Jun-2014  
 Fecha de aprobación: 16-Jun-2014  
 Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala  
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES**

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO:	06-Jun-2013 05-Jun-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	<b>ANUAL</b>	<b>RO-008</b>

10	10	2.38	90	0.18	850	0.05768
11	11	2.38	180	0.16	850	0.05768
12	12	2.38	270	0.18	850	0.05768
13	13	2.38	0	0.17	850	0.05768
14	14	2.38	90	0.15	850	0.05768
15	15	2.38	180	0.16	850	0.05768
16	16	2.38	270	0.16	850	0.05768
17	17	3.50	0	0.23	300	0.03000
18	18	3.50	90	0.24	300	0.03000
19	19	3.50	180	0.24	300	0.03000
20	20	3.50	270	0.24	300	0.03000

Observaciones:

Punto 1 ( 1-4), punto 2 ( 5-8) , punto 3 ( 9-12), Punto 4 (13- 16), punto 5 ( 17- 20 ).

---



---

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b>	16-Jun-2014
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	<b>Fecha de aprobación:</b>	16-Jun-2014
			<b>Elaborado por:</b>	Jésus Baldenegro Ayala
			<b>Aprobado por:</b>	Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**


**REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES**

SISTEMA: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. PERIODO: 06-Jun-2013 05-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: ANUAL **RO-008**

**Usuario:** HYUNDAI DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
**Equipo de inspección:** Olympus  
**No. de serie:** 110855202  
**Fecha de calibración:** 01/10/2012  
**No. de certificado:** LMD-12234



**ISOMÉTRICO**



mínimo requerido

1	1	2.38	0	0.18	300	0.02036
2	2	2.38	90	0.17	300	0.02036
3	3	2.38	180	0.17	300	0.02036
4	4	2.38	270	0.19	300	0.02036
5	5	2.38	0	0.16	300	0.02036
6	6	2.38	90	0.16	300	0.02036
7	7	2.38	180	0.16	300	0.02036
8	8	2.38	270	0.16	300	0.02036
9	9	8.50	0	0.28	4	0.00097

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 16-Jun-2014  
**Fecha de aprobación:** 16-Jun-2014  
**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala  
**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES**

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO:	06-Jun-2013 05-Jun-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	<b>ANUAL</b>	<b>RO-008</b>

10	10	8.50	90	0.27	4	0.00097
11	11	8.50	180	0.29	4	0.00097
12	12	8.50	270	0.28	4	0.00097

Observaciones:

Punto 1 ( 1-4), punto 2 ( 5-8) , punto 3 ( 9-12).

---



---



---

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b>	16-Jun-2014
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	<b>Fecha de aprobación:</b>	16-Jun-2014
			<b>Elaborado por:</b>	Jésus Baldenegro Ayala
			<b>Aprobado por:</b>	Jesús Arnoldo Meráz Fernández