



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
 BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
 C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085


REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPEORES

SISTEMA: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. PERIODO: 06-Jun-2014 05-Jun-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: ANUAL **RO-008**

Usuario: INTERCONEXIÓN
Equipo de inspección: OLYMPUS
No. de serie: 140510712
Fecha de calibración: 12/09/2014
No. de certificado: 453500994225



ISOMÉTRICO



MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPEORES EN MILESIMAS DE PULGADA						
Nº	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espeor (plg)	Presion de operación (psig)	Espeor mínimo requerido
1	1	2.38	0	0.17	850	0.05768
2	2	2.38	90	0.17	850	0.05768
3	3	2.38	180	0.18	850	0.05768
4	4	2.38	270	0.19	850	0.05768
5	5	2.38	0	0.17	850	0.05768
6	6	2.38	90	0.16	850	0.05768
7	7	2.38	180	0.16	850	0.05768
8	8	2.38	270	0.17	850	0.05768
9	9	2.38	0	0.18	850	0.05768
10	10	2.38	90	0.18	850	0.05768
11	11	2.38	180	0.16	850	0.05768
12	12	2.38	270	0.18	850	0.05768
13	13	2.38	0	0.17	850	0.05768

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Jul-2015
Fecha de aprobación: 07-Jul-2015
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
 BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
 C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO:	06-Jun-2014 05-Jun-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

14	14	2.38	90	0.15	850	0.05768
15	15	2.38	180	0.16	850	0.05768
16	16	2.38	270	0.16	850	0.05768
17	17	3.50	0	0.24	300	0.03000
18	18	3.50	90	0.24	300	0.03000
19	19	3.50	180	0.24	300	0.03000
20	20	3.50	270	0.24	300	0.03000


Observaciones:

Punto 1 (1-4), punto 2 (5-8) , punto 3 (9-12), Punto 4 (13- 16), punto 5 (17- 20).

Usuario: HYUNDAI DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Equipo de inspección: OLYMPUS
No. de serie: 140510712
Fecha de calibración: 12/09/2014
No. de certificado: 453500994225



ISOMÉTRICO



MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPESORES EN MILESIMAS DE PULGADA						
N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1	1	2.38	0	0.17	300	0.02036
2	2	2.38	90	0.17	300	0.02036
3	3	2.38	180	0.18	300	0.02036

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Jul-2015
Fecha de aprobación: 07-Jul-2015
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO:	06-Jun-2014 05-Jun-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

4	4	2.38	270	0.19	300	0.02036
5	5	2.38	0	0.17	300	0.02036
6	6	2.38	90	0.16	300	0.02036
7	7	2.38	180	0.16	300	0.02036
8	8	2.38	270	0.19	300	0.02036
9	9	8.50	0	0.28	4	0.00097
10	10	8.50	90	0.27	4	0.00097
11	11	8.50	180	0.27	4	0.00097
12	12	8.50	270	0.28	4	0.00097

Observaciones:

Punto 1 (1-4), punto 2 (5-8) , punto 3 (9-12).

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	07-Jul-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	07-Jul-2015
			Elaborado por:	Jésus Baldenegro Ayala
			Aprobado por:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández