



IGASAMEX

REPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	Ficha: 1,762
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	29/05/2015	RO-014

Descripción general de condición anormal

No se presentó ninguna baja de presión ni relevos de valvula de seguridad en todo el año.

Ubicación: N/A.

Causa aparente N/A.

Efectos N/A

Acción correctiva N/A

Observaciones

Condición normal de operación y no se presentan bajas de presión ni relevos en la valvula de seguridad durante todo el periodo.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11
	Reporte S/F	

Fecha de registro: 07-Jul-2015

Fecha de aprobación: 07-Jul-2015

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández