

								PARA UBICA
No. DE REPORTE	RT	FECHA	HORA	¿CON QUIEN TENGO EL GUSTO?	SU NUMERO TELEFÓNICO?	DE QUE EMPRESA NOS LLAMA?	ME PUEDE DESCRIBIR EN QUE CONSISTE LA EMERGENCIA	¿EN QUE MUNICIPIO O COMUNIDAD SE ENCUENTRA?
1	PCM	09/05/11	17:00	EDGAR MAYORGA	5000-5175	CORDOGAS CASETA DE INTERCONEXION	RELEVO DE VALVULA DE SEGURIDAD	AMATLAN DE LOS REYES
2	PCM	12/05/11	12:00	EDGAR MAYORGA	5000-5175	GAS DE ATLACOMULCO	EL CONTRATISTA RASGUÑO EL DUCTO EN OPERACIÓN TUBERIA DE 3 PULGADAS, ES EMERGENCIA INTERNA	ATLACOMULCO
3	PCM	29/05/11	18:50	RODOLFO HERNANDEZ / CESAR VASALDUA	045-4191037953	PROTECCION CIVIL	SE DESCARRILO UN TREN MUY CERCA DE LA CASETA DE INLAN	SAN JOSE DE ITURBIDE

¿EN QUE ESTADO DE LA REPUBLICA?		ME PUEDE PROPORCIONAR ALGÚN PUNTO DE REFERENCIA	SU REPORTE SERÁ ATENDIDO POR EL OPERADOR CORRESPONDIENTE . ¿DESEA COMENTAR ALGO MAS ?	SE DIO AVISO A :
VERACRUZ	SE ENCUENTRA CERCA DE LA INTERSECCION DEL CAMINO VECINAL A PALMA Y ANEXAS Y EL CAMINO VECINAL AL NARANJAL	SIMULACRO TELEFONICO	17:02 ING. JUAN PABLO LARA SE ENLAZO	
ESTADO DE MEXICO	N/A	N/A	N/A	
GUANAJUATO	A LA ALTURA DE LA EMPRESA INLAN		18:52 ING. OCTAVIO MUÑOZ SE DIO AVISO 18:53 ING. CARLOS CARRANZA NO CONTESTA 18:54 ING. OMAR MOLINA NO CONTESTA	

		REPORTE DEL OPERADOR			
SE NOTIFICO A :	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	PUESTO	SITUACIÓN DE LA EMERGENCIA	OBSERVACIONES	TIEMPO DE DURACION DE LA EMERGENCIA
	17:16 ING. JUAN PABLO LARA	OPERADOR	REALIZO UN RELEVO DE VALVULA DE SEGURIDAD, SE TRATO DE UN SILMULACRO TELEFONICO		16 MINUTOS
N/A	15:11 ING. KAREL CRUZ	OPERADOR	SE ACORDONO EL AREA, ESTABAN HACIENDO UNA AMPLIACION Y RASGUÑARON EL TUBO CON UN PICO.	13/05/11 22:35 ING. KAREL CRUZ SE REPORTÓ PARA COMUNICARNOS SOBRE LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA, COMENTA QUE ALREDEDOR DE LAS 17:00 HRS. REPARARON EL DUCTO, SE TUVO QUE CORTAR Y METER UN TRAMO NUEVO.	N/A
18:51 ING. EDGAR MAYORGA SE DIO AVISO 18:55 ING. JOSE TRINIDAD RUIZ SE DIO AVISO 18:56 ING. OSVALDO UGALDE SE DIO AVISO 18:58 ING. SERGIO MARTINEZ SU NUMERO SE ENCUENTRA FUERA DEL AREA DE SERVICIO	20:00 ING. OCTAVIO MUÑOZ	OPERADOR	SE VOLTEARON 16 VAGONES ENTRE MISION HILL E INLAN, AFORTUNADAMENTE NINGUN VAGON ESTA CERCA DE LAS CASSETAS.	18:51 ING. EDGAR MAYORGA DIO LA INSTRUCCIÓN DE QUE LA LLAMADA SE LE DIERA EL STATUS DE EMERGENCIA 18:56 ING. OSVALDO UGALDE DIO LA INSTRUCCIÓN DE YA NO SEGUIR LOCALIZANDO AL ING. MOLINA Y AL ING. CARRANZA, ASÍ COMO TERMINAR LA ESCALACION CON EL ING. SERGIO MARTINEZ	70 MINUTOS