



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Soceni, S. A. de C. V. PERIODO: Enero 2013 REV. 0  
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: No se detectaron.

b) Cruces de ferrocarril: No se detectaron.

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
En buenas condiciones.

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 1

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
Ninguno por el momento.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
Ningun nuevo cruzamiento ni excavación.

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
No.

b) Cambio de vegetación:  
No.

**8.- Comentarios adicionales:**  
Se realiza limpieza a la superficie de las válvulas de seccionamiento.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01/03/2013 10:30:01p.m.  
**Fecha de aprobación:** 06/03/2013 11:12:52a.m.  
**Elaborado por:** Edgar Fernández  
**Aprobado por:** Neftalí López