

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Soceni, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Mar-2015 18-Apr-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Neftalí López FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
SIN PROBLEMAS

b) Cruces de ferrocarril:  
BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos:  
SIN PROBLEMAS

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
TODO OK

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
SIN NOVEDAD DURANTE EL RECORRIDO

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NINGUNA

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NINGUNA

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
No.

b) Cambio de vegetación:  
No.

**9.- Evidencias:**



| Rev. No./ Resp. | Descripción          | Fecha         |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u>    | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

**Fecha de registro:** 18-May-2015  
**Fecha de aprobación:** 21-May-2015  
**Elaborado por:** Neftalí López  
**Aprobado por:** Guillermo Hernandez Morales