



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Soceni, S. A. de C. V. | PERIODO: | 19-Nov-2015 18-Feb-2016 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Neftalí López | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG1: | PCV-01 | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 410 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | NO | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | NINGUNA | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG2: | PCV-02 | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 400 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | NO | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | NINGUNA | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| TAG3: | PCV-03 | Cliente: | SKYMATT, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 45 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | NO | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | NINGUNA | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|
| TAG4: | PCV-04 | Cliente: | SKYTEX MEXICO, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 52 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | NO | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | NINGUNA | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|
| TAG5: | PCV-05 | Cliente: | SKYTEX MEXICO, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 47 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | NO | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | NINGUNA | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| TAG6: | PCV-06 | Cliente: | Sky EPS Supply |
| Punto de ajuste: | 45 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | NO | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | NINGUNA | | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 02-Jun-2016

Fecha de aprobación: 02-Jun-2016

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Soceni, S. A. de C. V. | PERIODO: | 19-Nov-2015 18-Feb-2016 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Neftalí López | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| TAG7: | PCV-07 | Cliente: | Sky EPS Supply |
| Punto de ajuste: | 42 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | NO | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | NINGUNA | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG8: | PCV-08 | Cliente: | FALANX, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 42 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | NO | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | NINGUNA | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|
| TAG9: | PCV-09 | Cliente: | MEDAM S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 32 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | NO | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | NINGUNA | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| TAG10: | PCV-10 | Cliente: | AUNDE MEXICO SA DE CV |
| Punto de ajuste: | 39 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | NO | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | NINGUNA | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| TAG11: | PCV-11 | Cliente: | AUNDE MEXICO SA DE CV |
| Punto de ajuste: | 37 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | NO | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | NINGUNA | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG12: | PCV-12 | Cliente: | AJEMEX, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 30 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | NO | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | NINGUNA | | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 02-Jun-2016

Fecha de aprobación: 02-Jun-2016

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Soceni, S. A. de C. V. | PERIODO: | 19-Nov-2015 18-Feb-2016 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Neftalí López | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| TAG13: | PCV-13 | Cliente: | AJEMEX, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 27 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | NO | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | NINGUNA | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|--|
| TAG14: | PCV-14 | Cliente: | TEXTILES MODERNOS MIRABELO S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 60 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | NO | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | NINGUNA | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|--|
| TAG15: | PCV-15 | Cliente: | TEXTILES MODERNOS MIRABELO S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 54 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | NO | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | BUENO | | |
| Observaciones: | NINGUNA | | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Fecha de registro: | 02-Jun-2016 |
| Fecha de aprobación: | 02-Jun-2016 |
| Elaborado por: | Neftalí López |
| Aprobado por: | Guillermo Hernandez Morales |