



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Aug-2014 18-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1: PRV-001 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

**TAG2: PRV-002 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 290 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

**TAG3: PRV-003 SKYMATT, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

**TAG4: PRV-004 SKYTEX MEXICO, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 52 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18-May-2015

**Fecha de aprobación:** 21-May-2015

**Elaborado por:** Neftalí López

**Aprobado por:** Guillermo Hernandez Morales



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Aug-2014 18-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** PRV-005 SKYTEX MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 47 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

---



---

**TAG6:** PRV-006 Sky EPS Supply

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

---



---

**TAG7:** PRV-008 Sky EPS Supply

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

---



---

**TAG8:** PRV-009 FALANX, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18-May-2015

**Fecha de aprobación:** 21-May-2015

**Elaborado por:** Neftalí López

**Aprobado por:** Guillermo Hernandez Morales



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Aug-2014 18-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG9:** PRV-010 MEDAM S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

---



---

**TAG10:** PRV-011 AUNDE MEXICO SA DE CV

Punto de ajuste: 39 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

---



---

**TAG11:** PRV-012 AUNDE MEXICO SA DE CV

Punto de ajuste: 37 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

---



---

**TAG12:** PRV-013 AJEMEX, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18-May-2015

**Fecha de aprobación:** 21-May-2015

**Elaborado por:** Neftalí López

**Aprobado por:** Guillermo Hernandez Morales



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Aug-2014 18-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG13:** PRV-014 AJEMEX, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NOGUNA

**TAG14:** PRV-015 TEXTILES MODERNOS MIRABELO S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

**TAG15:** PRV-016 TEXTILES MODERNOS MIRABELO S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18-May-2015

**Fecha de aprobación:** 21-May-2015

**Elaborado por:** Neftalí López

**Aprobado por:** Guillermo Hernandez Morales