

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Merigas Peninsular S.A. de C.V. PERIODO: 01-Nov-2014 30-Nov-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:

En buen estado, sin afectaciones.

b) Cruces de ferrocarril:

En buen estado, sin afectaciones

c) Cruces de arroyos:

NO

**2.- Estado de registro de válvulas:**

en buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:**

0

**8.- Comentarios adicionales:**

Todo se encuentra en orden y en buen estado, se realiza excavacion por parte de área de construcción para identifica la tubería por el proyecto ENERKIM

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

hay una construccion de una bodega a una distancia razonable del ducto, aun no presenta afectaciones al sistema

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

se realiza excavación por parte del área de construcción para el proyecto de ENERKIM

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

NO

b) Cambio de vegetación:

NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:**

14-Nov-2014

**Fecha de aprobación:**

01-Dec-2014

**Elaborado por:**

Emmanuel Jacob Puch Souza

**Aprobado por:**

Rolando Velazquez Ramirez