



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Dec-2014 31-Dec-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril: sin afectaciones

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
en buenas condiciones de operacion

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 1

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 1

8.- Comentarios adicionales:

se realiza escabacion para encontrar el ducto, para la conexion de ENERKIN, se retira poste de potencial para realizar los trabajos, se repondrá por parte del área de construcción.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
se construye caja para la conexión de un nuevo cliente ENERKIN

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
escabacion para encontrar ducto para conectar a ENERKIN

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 22-Dec-2014

Fecha de aprobación: 22-Jan-2015

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez