



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Jul-2015 31-Jul-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 En buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:
 En excelentes condiciones

c) Cruces de arroyos:
 N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
 en buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0

b) Cantidad de placas faltantes: _____ 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0

8.- Comentarios adicionales:
 Se realizan patrullajes diarios en derecho de vía, toma de lecturas semanales.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
 sin afectaciones, no hay construcciones nuevas

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
 no se realizo ningún trabajo

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 NO

b) Cambio de vegetación:
 NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Aug-2015

Fecha de aprobación: 08-Aug-2015

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez