



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Jan-2016	31-Mar-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-09-01
Proximo llenado	2016-09-01
Capacidad:	6
Observaciones:	Ok

Usuario: PROTEINAS Y OLEICOS S.A. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros	en buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	en buenas condiciones
Soportería	en buenas condiciones
Manómetros	en buenas condiciones
Área en general	limpia y en orden



Extintores:

Estado físico	en buen estado físico
Nivel de presión	1,7 MPa
Fecha de llenado	2015-09-01
Proximo llenado	2016-09-01
Capacidad:	6
Observaciones:	se lava caseta y se verifican componentes.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Mar-2016

Fecha de aprobación: 19-Mar-2016

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA: Merigas Peninsular S.A. de C.V. PERIODO: 01-Jan-2016 31-Mar-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: BACHOCO PENINSULAR S.A. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-09-01
 Proximo llenado 2016-09-09
 Capacidad: 6
 Observaciones:
se lava la caseta y se verifican componentes

Usuario: CAMPI S.A. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-09-01
 Proximo llenado 2016-09-01
 Capacidad: 6
 Observaciones:
se encuentra la caseta en buenas condiciones

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 11-Mar-2016
Fecha de aprobación: 19-Mar-2016
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez