



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Jul-2014	30-Sep-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	en buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	en buenas condiciones
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	en buenas condiciones
Soportería	en buenas condiciones
Manómetros	en buenas condiciones
Área en general	limpia y en orden



**Extintores:**

Estado físico	optimo
Nivel de presión	optimo 1,7 MPa
Fecha de llenado	1 - Aug - 13
Proximo llenado	31 - Aug - 14
Observaciones:	

la caseta se encuentra en buen estado y limpia.

**Usuario:** PROTEINAS Y OLEICOS S.A. DE C.V

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	en buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	falta pintura se programara la ap
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	en buenas condiciones
Soportería	en buenas condiciones
Manómetros	en buenas condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	optimo
Nivel de presión	optimo 1,7 MPa
Fecha de llenado	1 - Aug - 13
Proximo llenado	31 - Aug - 14
Observaciones:	

en buen estado

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 22-Aug-2014

**Fecha de aprobación:** 23-Sep-2014

**Elaborado por:** Emmanuel Jacob Puch Souza

**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Merigas Peninsular S.A. de C.V. PERIODO: 01-Jul-2014 30-Sep-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** BACHOCO PENINSULAR S.A. DE C.V

**Revisión de instalaciones:**

Letreros en buen estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras en buenas condiciones  
 Bardas y puertas en buenas condiciones  
 Pintura de tubería en buenas condiciones  
 Paneles solares en buenas condiciones  
 Soportería en buenas condiciones  
 Manómetros en buenas condiciones  
 Área en general limpia y en orden



**Extintores:**

Estado físico en buen estado físico  
 Nivel de presión normal 1,7 MPa  
 Fecha de llenado 1 - Aug - 13  
 Proximo llenado 31 - Aug - 14  
 Observaciones:

en buenas condiciones

**Usuario:** CAMPI S.A. DE C.V

**Revisión de instalaciones:**

Letreros en buen estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras en buenas condiciones  
 Bardas y puertas en buenas condiciones  
 Pintura de tubería en buenas condiciones  
 Paneles solares en buenas condiciones  
 Soportería en buenas condiciones  
 Manómetros en buenas condiciones  
 Área en general limpia y en orden



**Extintores:**

Estado físico en buen estado físico  
 Nivel de presión normal 1,7 MPa  
 Fecha de llenado 1 - Aug - 13  
 Proximo llenado 31 - Aug - 14  
 Observaciones:

en orden y limpia

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 22-Aug-2014  
**Fecha de aprobación:** 23-Sep-2014  
**Elaborado por:** Emmanuel Jacob Puch Souza  
**Autorizadopor:** Rolando Velazquez Ramirez