



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Merigas Peninsular S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>01-Apr-2015</u>	<u>30-Jun-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Jacob Puch Souza</u>	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-006

TAG1: PRV501 BACHOCO PENINSULAR S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: SE LIMPIAN Y LUBRICAN INTERNAMENTE

TAG2: PRV502 BACHOCO PENINSULAR S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: SE LIMPIAN Y LUBRICAN INTERNAMENTE

TAG3: PRV503 PROTEINAS Y OLEICOS S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: SE LIMPIAN Y LUBRICAN INTERNAMENTE

TAG4: PRV504 PROTEINAS Y OLEICOS S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: SE LIMPIAN Y LUBRICAN INTERNAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 24-Jun-2015

Fecha de aprobación: 25-Jun-2015

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Merigas Peninsular S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>01-Apr-2015</u>	<u>30-Jun-2015</u>	REV. 0 RO-006
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Jacob Puch Souza</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>		

TAG5: PRV505 CAMPI S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: SE LIMPIAN Y LUBRICAN INTERNAMENTE

TAG6: PRV 506 CAMPI S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: SE LIMPIAN Y LUBRICAN INTERNAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 24-Jun-2015

Fecha de aprobación: 25-Jun-2015

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez