



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>Merigas Peninsular S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>01-Oct-2014 31-Dec-2014</u>	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Jacob Puch Souza</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	

Equipo empleado: fluke
Fecha de calibración: 12/03/2014 12:00:00a.m.
Certificado de calibración: 31079

PERFIL DE POTENCIAL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18-Feb-2015
Fecha de aprobación: 23-Feb-2015
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Oct-2014 31-Dec-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-007

Numero: 1
 Ubicación: Interconexion Mérida 3
 VCC-CSE (volts): -0.90
 VCA-CSE (volts): 1.50
 Observaciones:



Numero: 2
 Ubicación: Merigas peninsular. (entronque)
 VCC-CSE (volts): -1.00
 VCA-CSE (volts): 5.50
 Observaciones:



Numero: 3
 Ubicación: Merigas peninsular.(losa)
 VCC-CSE (volts): -1.10
 VCA-CSE (volts): 3.20
 Observaciones:




Numero: 4
 Ubicación: Merigas peninsular (crece carretero)
 VCC-CSE (volts): -1.00
 VCA-CSE (volts): 3.00
 Observaciones:




Numero: 5
 Ubicación: Merigas peninsular (hot tap)
 VCC-CSE (volts): -1.00
 VCA-CSE (volts): 1.70
 Observaciones:



Numero: 6
 Ubicación: Merigas peninsular(bachoco)
 VCC-CSE (volts): -0.90
 VCA-CSE (volts): 1.30
 Observaciones:




Numero: 7
 Ubicación: Merigas peninsular (proteinas)
 VCC-CSE (volts): -0.90
 VCA-CSE (volts): 1.00
 Observaciones:



Numero: 8
 Ubicación: Merigas peninsular(campi)
 VCC-CSE (volts): -1.00
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:



Numero: 9
 Ubicación: Merigas peninsular(costado de)
 VCC-CSE (volts): -1.00
 VCA-CSE (volts): 3.30
 Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18-Feb-2015
 Fecha de aprobación: 23-Feb-2015
 Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Oct-2014 31-Dec-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-007

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
Interconexion Merida III	JUNTA MONOBLOCK: EN BUEN ESTADO		VOLTAJE : -0.3 VDC.
Bachoco peninsular	JUNTAS MICARTA: EN BUEN ESTADO		VOLTAJE: -0.3 VDC
Proteinas Y oleicos	JUNTAS MICARTA: EN BUEN ESTADO		VOLTAJE: -0.2 VDC
Campi	JUNTAS MICARTA: EN BUEN ESTADO		VOLTAJE: -0.3 VDC
Cruce ferrocarril		VENTEOS: EN BUEN ESTADO	VOLTAJE: 0.0 VDC

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	18-Feb-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	23-Feb-2015
			Elaborado por:	Emmanuel Jacob Puch Souza
			Aprobado por:	Rolando Velazquez Ramirez