



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>Merigas Peninsular S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>01-Apr-2015 30-Jun-2015</u>	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Jacob Puch Souza</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	

Equipo empleado: fluke 336
Fecha de calibración: 16/07/2015 12:00:00a.m.
Certificado de calibración: 11690344:1437062037

PERFIL DE POTENCIAL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Sep-2015
Fecha de aprobación: 05-Oct-2015
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Apr-2015 30-Jun-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-007

Numero: 1
 Ubicación: Interconexion Mérida 3
 VCC-CSE (volts): -1.00
 VCA-CSE (volts): 4.50
 Observaciones:



Numero: 2
 Ubicación: Periferico
 VCC-CSE (volts): -1.20
 VCA-CSE (volts): 4.30
 Observaciones:



Numero: 3
 Ubicación: frente a pcc
 VCC-CSE (volts): -1.10
 VCA-CSE (volts): 3.10
 Observaciones:



Numero: 4
 Ubicación: gasolineria
 VCC-CSE (volts): -1.00
 VCA-CSE (volts): 2.40
 Observaciones:



Numero: 5
 Ubicación: espaldas cfe 2
 VCC-CSE (volts): -0.90
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:




Numero: 6
 Ubicación: antes del cruce ferrocarril
 VCC-CSE (volts): -0.90
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:



Numero: 7
 Ubicación: despues del cruce ferrocarril
 VCC-CSE (volts): -1.00
 VCA-CSE (volts): 1.40
 Observaciones:



Numero: 8
 Ubicación: bachcoco peninsular
 VCC-CSE (volts): -0.90
 VCA-CSE (volts): 1.30
 Observaciones:



Numero: 9
 Ubicación: proteinas y oleicos
 VCC-CSE (volts): -0.90
 VCA-CSE (volts): 0.50
 Observaciones:



Numero: 10
 Ubicación: campi
 VCC-CSE (volts): -0.90
 VCA-CSE (volts): 1.20
 Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Sep-2015
 Fecha de aprobación: 05-Oct-2015
 Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Apr-2015 30-Jun-2015	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION	JUNTAS MONOBLOCK	CORRECTOS	-0.7 VDC
VENTEOS	VENTEOS	CORRECTO	-0.3 VDC

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	23-Sep-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	05-Oct-2015
			Elaborado por:	Emmanuel Jacob Puch Souza
			Aprobado por:	Rolando Velazquez Ramirez