



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>Merigas Peninsular S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>01-Oct-2015 31-Dec-2015</u>	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Jacob Puch Souza</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	

Equipo empleado: fluke
Fecha de calibración: 12/03/2014 12:00:00a.m.
Certificado de calibración: 31080

PERFIL DE POTENCIAL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 21-Sep-2016
Fecha de aprobación: 22-Sep-2016
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Oct-2015 31-Dec-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-007

Numero: 1
 Ubicación: Interconexion Mérida 3
 VCC-CSE (volts): -1.30
 VCA-CSE (volts): 3.30
 Observaciones:



Numero: 2
 Ubicación: frente pcc
 VCC-CSE (volts): -1.50
 VCA-CSE (volts): 2.40
 Observaciones:



Numero: 3
 Ubicación: gasolineria
 VCC-CSE (volts): -1.60
 VCA-CSE (volts): 2.30
 Observaciones:



Numero: 4
 Ubicación: entronque periferico
 VCC-CSE (volts): -1.80
 VCA-CSE (volts): 1.20
 Observaciones:



Numero: 5
 Ubicación: antes de las rieles
 VCC-CSE (volts): -1.80
 VCA-CSE (volts): 1.70
 Observaciones:



Numero: 6
 Ubicación: despues de las rieles
 VCC-CSE (volts): -1.70
 VCA-CSE (volts): 1.90
 Observaciones:
ok-



Numero: 7
 Ubicación: bachoco peninsular
 VCC-CSE (volts): -1.80
 VCA-CSE (volts): 1.70
 Observaciones:
ok-



Numero: 8
 Ubicación: proteinas y oleicos
 VCC-CSE (volts): -1.90
 VCA-CSE (volts): 1.80
 Observaciones:
ok-



Numero: 9
 Ubicación: campi
 VCC-CSE (volts): -1.80
 VCA-CSE (volts): 1.30
 Observaciones:
ok-



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	21-Sep-2016
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	22-Sep-2016
			Elaborado por:	Emmanuel Jacob Puch Souza
			Aprobado por:	Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Oct-2015 31-Dec-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-007

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION M3	EN BUEN ESTADO		-0.7 VDC
bachoco peninsular	EN BUEN ESTADO		-0.3 VDC
proteinas y oleicos	EN BUEN ESTADO		-0.3 VDC
CAMPI	EN BUEN ESTADO		-0.3 VDC
venteo 1		en buen estado	-0.2 VDC
venteo 2		en buen estado	-0.2 VDC

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	21-Sep-2016
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	22-Sep-2016
			Elaborado por:	Emmanuel Jacob Puch Souza
			Aprobado por:	Rolando Velazquez Ramirez