



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN DE FILTROS**

**Sistema:** Merigas Peninsular S.A. de C.V.

**Periodo:** 01-Oct-2013 al 31-Dec-2013

REV. 0

**Estación:** [210-003] - BACHOCO PENINSULAR

**Ficha:** RO-FI-01-210-003-M3-1

RO-FI-01

**Cliente:** BACHOCO PENINSULAR S.A. DE C.V

**Fecha:** 26-Aug-2014

**Tipo de Filtro:** Seco

**Presión Diferencial (Plg H2O):** 0.00

**Condicion Internos:** Buena

**Cant. Aproximada de Condensados:** 10.00

**Cant. Aproximada de Partículas Solidas:** 10.00

**Descripción de la Falla:** no presento falla, se encontraon aproximafadamente 10 mg. de polvo producto del gas

**Acciones Correctivas:** se realizo purga en filtro.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 26-Aug-2014

**Fecha de aprobación:** 23-Sep-2014

**Elaborado por:** Emmanuel Jacob Puch Souza

**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez