



**REPORTE ANUAL DE SISTEMA DE TIERRAS**

**IGASAMEX**

<b>Sistema:</b> Merigas Peninsular S.A. de C.V.	<b>Periodo:</b> 01-Oct-2013 al 30-Sep-2014	<b>REV. 0</b>
<b>Cliente:</b> BACHOCO PENINSULAR S.A. DE C.V	<b>Ficha:</b> RO-IE-01-210-003-A1-1	<b>RO-IE-01</b>

**Estación: [ 210-003 ] BACHOCO PENINSULAR**

Cantidad de Varillas: 1  
 Tipo de Pararrayos: n/a

**Estado Físico de Instalaciones**

- a) Empalmes mecánicos de cables: en buen estado y con el torque adecuado
- b) Varillas de tierra: en buen estado y completas
- c) Registros de varilla: en buen estado y con tapas

**Valor de Resistencia del Sistema de Tierras:** 0 Ω

\*Para varillas independientes el valor debe estar comprendido entre 0 y 25 ohms

\*Para varillas en red el valor debe ser menor a 10 ohms

**Equipo de Medición**

- a) Marca:
- b) Modelo:
- c) No. de Serie:
- d) Fecha de calibración:



**Comentarios Generales:** se encuentran los registros en buen estado, no se tienen afectaciones por terceros.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 26-Aug-2014

**Fecha de aprobación:** 23-Sep-2014

**Elaborado por:** Emmanuel Jacob Puch Souza

**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez