



REPORTE ANUAL DE SISTEMA DE TIERRAS

IGASAMEX

Sistema: Merigas Peninsular S.A. de C.V.	Periodo: 01-Oct-2013 al 30-Sep-2014	REV. 0
Cliente: CAMPI S.A. DE C.V	Ficha: RO-IE-01-210-004-A1-1	RO-IE-01

Estación: [210-004] CAMPI

Cantidad de Varillas: 1
 Tipo de Pararrayos: n/a

Estado Físico de Instalaciones

- a) Empalmes mecánicos de cables: en buen estado y con el torque adecuado
- b) Varillas de tierra: en buen estado y completas
- c) Registros de varilla: en buen estado y con tapas

Valor de Resistencia del Sistema de Tierras: 0 Ω

*Para varillas independientes el valor debe estar comprendido entre 0 y 25 ohms
 *Para varillas en red el valor debe ser menor a 10 ohms

Equipo de Medición

- a) Marca:
- b) Modelo:
- c) No. de Serie:
- d) Fecha de calibración:



Comentarios Generales: los registros se encuentran en buen estado, no se tienen afectaciones por terceros.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Aug-2014
Fecha de aprobación: 23-Sep-2014
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez