

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

Sistema: Merigas Peninsular S.A. de C.V.						Periodo: 01-Abr-2015 al 30-Jun-2015 REV. 0		
Frecuencia: Trimestral						Ficha: RO-VS-01	I-210-000-M3-7	RO-VS-01
Estac	ión: [210-00	1] Interd	conexión (MERIDA I	II/MEDIC	CION MGP)	Cliente:	INTERC
Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones	
vb-04	300#WCB/BOLA		☑	✓		Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de op	eracion
vb-05	300#WCB/BOLA	 ✓	✓	✓	 ✓	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vb-06	300#WCB/BOLA	$\overline{\mathbf{V}}$		\square		Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
Estac	ión: [210-00	2] PRO	TEINAS Y	OLEICOS			Cliente: PROTEINAS Y OL	.EICOS
Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones	
vb-506	#WCC/COMPUE	✓	✓	✓	<u>Бикоз</u>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de op	eracion
vb-507	#WCC/COMPUE	✓			 ✓	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vb-508	#WCC/COMPUE		$\overline{\mathbf{A}}$	\square	✓	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vb-509	#WCC/COMPUEI	$\overline{\mathbf{A}}$		\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vb-510	#WCC/COMPUEI	$\overline{\mathbf{A}}$	$\overline{\mathbf{A}}$	\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vb-511	#WCC/COMPUE	$\overline{\mathbf{A}}$		\square		Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vb-512	#WCC/COMPUEI	$\overline{\mathbf{A}}$	$\overline{\mathbf{A}}$	\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vb-513	#WCb/COMPUEI		$\overline{\checkmark}$	\square		Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vs-522		$\overline{\mathbf{A}}$	\square	$\overline{\checkmark}$	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente	el maneral se encuentra en la unidad y fun correctamente	ciona
Estac	ión: [210-00	3] BACI	HOCO PEN	NINSULAF	₹		Cliente: BACHOCO PENIN	ISULA
Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones	
vb-500	3000WOG	$\overline{\mathbf{A}}$		\square		Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de op	peracion
vb-501	300#WCB/BOLA	$\overline{\mathbf{A}}$	\square	\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de op	peracion
vb-502	300#WCB/BOLA	$\overline{\mathbf{A}}$	$\overline{\square}$	\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de op	eracion
vb-503	300#WCB/BOLA	$\overline{\checkmark}$	$\overline{\Delta}$	\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de op	eracion
vb-504	300#WCB/BOLA	$\overline{\mathbf{A}}$	V	\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de op	peracion
vb-505	300#WCB/BOLA	$\overline{\mathbf{A}}$	V	\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de op	eracion
vs-520		$\overline{\checkmark}$	Ø	\square		Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de op maneral se encuentra en la unidad.	eración el
Rev. I	No./ Resp.	Des	cripción	Fecha	Fe	cha de registro:	24-Jun-2015	
	//OUL	Form	ato nuevo	Nov-11	Fecha o	de aprobación:	25-Jun-2015	
						Elaborado por:	Emmanuel Jacob Puch Souz	za
						Autorizadopor:	Rolando Velazquez Ramire	Z

Página 1 de 2



IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

Sistema: Merigas Peninsular S.A. de C.V.	Periodo:	01-Abr-2015 al 30-Jun-2015	REV. 0
Frecuencia: Trimestral	Ficha:	RO-VS-01-210-000-M3-7	RO-VS-01

Estación: [210-004] CAMPI Cliente: CAMPI S.A. DE C.V					DE C.V		
Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
vb-514	3000WOG	\square	\square	\square		Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion
vb-515	300#WCB/BOLA	\square	\square	\square	$\overline{\square}$	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion
vb-516	300#WCB/BOLA	$\overline{\checkmark}$	$\overline{\checkmark}$	\square	$\overline{\square}$	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion
vb-517	300#WCB/BOLA	$\overline{\checkmark}$	\square	\square	$\overline{\square}$	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion
vb-518	300#WCB/BOLA	$\overline{\checkmark}$	$\overline{\checkmark}$	\square	\square	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion
vb-519	300#WCB/BOLA	$\overline{\checkmark}$	$\overline{\checkmark}$	\square	\square	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion
vs-521		$\overline{\square}$	$\overline{\checkmark}$	$\overline{\square}$	$\overline{\square}$	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operación el maneral se encuentra en la unidad.
vs-523		$\overline{\checkmark}$		$\overline{\checkmark}$	$\overline{\checkmark}$	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operación el maneral se encuentra en la unidad.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

24-Jun-2015

Fecha de aprobación:

25-Jun-2015

Elaborado por:

Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizadopor:

Rolando Velazquez Ramirez