



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: Merigas Peninsular S.A. de C.V.	Periodo: 01-Oct-2015 al 31-Dec-2015	REV. 0
Frecuencia: Trimestral	Ficha: RO-VS-01-210-000-M3-9	RO-VS-01

Estación: [210-001] Interconexión (MERIDA III/MEDICION MGP)							Cliente: INTERC	
Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones	
vb-04	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion, cerrada	
vb-05	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operación actualmente cerrada.	
vb-06	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	

Estación: [210-002] PROTEINAS Y OLEICOS							Cliente: PROTEINAS Y OLEICOS	
Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones	
vb-506	#WCC/COMPUEI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vb-507	#WCC/COMPUEI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vb-508	#WCC/COMPUEI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vb-509	#WCC/COMPUEI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vb-510	#WCC/COMPUEI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vb-511	#WCC/COMPUEI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vb-512	#WCC/COMPUEI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vb-513	#WCB/COMPUEI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vs-522		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operación el maneral se encuentra en la unidad.	

Estación: [210-003] BACHOCO PENINSULAR							Cliente: BACHOCO PENINSULA	
Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones	
vb-500	3000WOG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vb-501	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vb-502	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vb-503	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vb-504	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vb-505	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	
vs-520		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 15-Dec-2015

Fecha de aprobación: 16-Dec-2015

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: Merigas Peninsular S.A. de C.V.	Periodo: 01-Oct-2015 al 31-Dec-2015	REV. 0
Frecuencia: Trimestral	Ficha: RO-VS-01-210-000-M3-9	RO-VS-01

Estación: [210-004] CAMPI	Cliente: CAMPI S.A. DE C.V
------------------------------------	-----------------------------------

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
vb-514	3000WOG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion
vb-515	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion
vb-516	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion
vb-517	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion
vb-518	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion
vb-519	300#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion
vs-521		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion
vs-523		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	se encuentra en buenas condiciones de operacion

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 15-Dec-2015

Fecha de aprobación: 16-Dec-2015

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizadopor: Rolando Velazquez Ramirez