



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Uman S.A. de C.V. PERIODO: 01-Feb-2015 28-Feb-2015 REV. 0
LLENADO POR: Armando Ismael Chan Martinez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No

b) Cruces de ferrocarril: No

c) Cruces de arroyos: No

2.- Estado de registro de válvulas: Buen estado.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales: Todo en orden.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: Ninguno por el momento.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 23-Feb-2015
Fecha de aprobación: 23-Feb-2015
Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez