



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Mar-2015 31-Mar-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
No

b) Cruces de ferrocarril:  
No

c) Cruces de arroyos:  
No

**2.- Estado de registro de válvulas:**

Las botas de las valvulas de seccionamiento se encuentran en buen estado.

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0**

**8.- Comentarios adicionales:**

Todo en orden

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguno por el momento.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno.

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

27-Mar-2015

Fecha de aprobación:

06-Apr-2015

Elaborado por:

Armando Ismael Chan Martinez

Aprobado por:

Rolando Velazquez Ramirez