



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-May-2015 31-May-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: Ninguno

b) Cruces de ferrocarril: Ninguno

c) Cruces de arroyos: Ninguno

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
 Buen estado y funcional

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
 Todo en orden.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
 Ninguna

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
 Ninguna

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: No

b) Cambio de vegetación: No

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 04-Jun-2015

**Fecha de aprobación:** 10-Jun-2015

**Elaborado por:** Armando Ismael Chan Martinez

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez