



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Aug-2015 31-Aug-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
Ninguno

b) Cruces de ferrocarril:  
Ninguno

c) Cruces de arroyos:  
Ninguno

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
Buen estado y funcional

**3.- Señalización del gasoducto**  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
Todo en orden

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
Ninguna

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
Ninguna

**7.- Indicaciones de fuga**  
a) Cambios de coloración del suelo:  
No

b) Cambio de vegetación:  
No

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 25-Aug-2015  
**Fecha de aprobación:** 03-Sep-2015  
**Elaborado por:** Armando Ismael Chan Martinez  
**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez