



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Dec-2015 31-Dec-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 Ninguno

b) Cruces de ferrocarril:
 Ninguno

c) Cruces de arroyos:
 Ninguno

2.- Estado de registro de válvulas:

Buen estado y funcional

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Todo en orden.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Sin afectacion

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguna

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 No

b) Cambio de vegetación:
 No

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 22-Dec-2015
Fecha de aprobación: 21-Jan-2016
Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez