

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Feb-2016 29-Feb-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
 Ninguno

b) Cruces de ferrocarril:  
 Ninguno

c) Cruces de arroyos:  
 Ninguno

**2.- Estado de registro de válvulas:**

Buen estado y funcional

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realizan recorrido y todo en orden

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Sin afectacion

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Sin afectacion

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

No

b) Cambio de vegetación:

No

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Feb-2016

Fecha de aprobación: 29-Feb-2016

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez