



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Uman S.A. de C.V. PERIODO: 01-Jun-2016 30-Jun-2016 REV. 0
LLENADO POR: Armando Ismael Chan Martinez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: Ninguno

b) Cruces de ferrocarril: Ninguno

c) Cruces de arroyos: Ninguno

2.- Estado de registro de válvulas: Buen estado y funcional

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
Se realiza recorrido todos los dias y todo esta en orden.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Sin afectacion

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Sin afectacion

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
No

b) Cambio de vegetación:
No

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jun-2016
Fecha de aprobación: 23-Jun-2016
Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez