



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Natural de Uman S.A. de C.V. | PERIODO: | 01-Oct-2016 31-Oct-2016 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Armando Ismael Chan Martinez | FRECUENCIA: | MENSUAL | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: Ninguno

b) Cruces de ferrocarril: Ninguno

c) Cruces de arroyos: Ninguno

2.- Estado de registro de válvulas:
Buen estado y funcional

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
Se realiza recorrido todos los dias y todo en orden.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Sin afectacion

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Sin afectacion

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
No

b) Cambio de vegetación:
No

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 20-Sep-2016

Fecha de aprobación: 22-Sep-2016

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez