



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Uman S.A. de C.V. PERIODO: 01-Apr-2014 30-Apr-2014 REV. 0  
LLENADO POR: Victor Hugo Rosado Monroy FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril: sin afectaciones

c) Cruces de arroyos: n/a

2.- Estado de registro de válvulas: en buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

se realiza patrullaje y se encuentra todo en orden.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

sin afectaciones,

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

sin afectaciones

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: ninguna.

b) Cambio de vegetación: ninguna.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 18-Jul-2014  
Fecha de aprobación: 23-Sep-2014  
Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy  
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez