

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural de Uman S.A. de C.V. PERIODO: 01-Nov-2013 31-Jan-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Victor Hugo Rosado Monroy FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros Correctos.  
 Pararrayos completos  
 Sistema de tierras correctos  
 Bardas y puertas correctos  
 Pintura de tubería correcta  
 Paneles solares correcto  
 Soportería correcta  
 Manómetros completos  
 Área en general buenas condiciones



**Extintores:**

Estado físico Correcto.  
 Nivel de presión 1,7 mpa  
 Fecha de llenado 18/8/2013  
 Proximo llenado 20 - Aug - 14  
 Observaciones:

condiciones correctas

**Usuario:** GALLETERA DONDE S.A. DE C.V

**Revisión de instalaciones:**

Letreros Correctos.  
 Pararrayos completos  
 Sistema de tierras correctos  
 Bardas y puertas correctos  
 Pintura de tubería correcta  
 Paneles solares correcto  
 Soportería correcto  
 Manómetros completos  
 Área en general correcta



**Extintores:**

Estado físico Correcto.  
 Nivel de presión 1,7 mpa  
 Fecha de llenado 11 - Aug - 14  
 Proximo llenado 20 - Aug - 14  
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 18-Jul-2014  
**Fecha de aprobación:** 18-Sep-2014  
**Elaborado por:** Victor Hugo Rosado Monroy  
**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural de Uman S.A. de C.V. PERIODO: 01-Nov-2013 31-Jan-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Victor Hugo Rosado Monroy FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** BACHOCO UMAN S.A. DE C.V

**Revisión de instalaciones:**

Letreros Correctos.  
 Pararrayos Correctos.  
 Sistema de tierras correctos  
 Bardas y puertas correctos  
 Pintura de tubería correcta  
 Paneles solares correcto  
 Soportería correcta  
 Manómetros completos  
 Área en general buenas condicionesw



**Extintores:**

Estado físico Correcto.  
 Nivel de presión 1,7 mpa  
 Fecha de llenado 18/8/2013  
 Proximo llenado 19 - Aug - 14  
 Observaciones:

**Usuario:** NUTRICARSA S.A.P.I. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros Correctos.  
 Pararrayos completos  
 Sistema de tierras correctos  
 Bardas y puertas correctos  
 Pintura de tubería correcta  
 Paneles solares correcto  
 Soportería correcta  
 Manómetros completos  
 Área en general buenas condiciones



**Extintores:**

Estado físico bueno  
 Nivel de presión 1,7 mpa  
 Fecha de llenado 18/8/2013  
 Proximo llenado 13 - Aug - 14  
 Observaciones:

todo correcto

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 18-Jul-2014  
**Fecha de aprobación:** 18-Sep-2014  
**Elaborado por:** Victor Hugo Rosado Monroy  
**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez