

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas Natural de Uman S.A. de C.V. PERIODO: 01-May-2014 31-Jul-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Victor Hugo Rosado Monroy FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros correctos
 Pararrayos correctos
 Sistema de tierras correctos
 Bardas y puertas correctas
 Pintura de tubería correcta
 Paneles solares correctos
 Soportería correcta
 Manómetros correctos
 Área en general correcta



Extintores:

Estado físico bueno
 Nivel de presión 1,7
 Fecha de llenado 11 - Aug - 14
 Proximo llenado 11 - Aug - 15
 Observaciones:

todo correcto

Usuario: GALLETERA DONDE S.A. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros correctos
 Pararrayos correctos
 Sistema de tierras correctas
 Bardas y puertas correctas
 Pintura de tubería correcta
 Paneles solares correctos
 Soportería correcta
 Manómetros correctos
 Área en general correcta



Extintores:

Estado físico bueno
 Nivel de presión 1,7
 Fecha de llenado 11 - Aug - 14
 Proximo llenado 11 - Aug - 15
 Observaciones:

todo correcto

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 13-Oct-2014
Fecha de aprobación: 22-Oct-2014
Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-May-2014 31-Jul-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: BACHOCO UMAN S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	correctos
Pararrayos	correctos
Sistema de tierras	correctos
Bardas y puertas	correctos
Pintura de tubería	correcta
Paneles solares	correctos
Soportería	correcta
Manómetros	correctos
Área en general	correcta



Extintores:

Estado físico	bueno
Nivel de presión	1.7
Fecha de llenado	11 - Aug - 14
Proximo llenado	11 - Aug - 15
Observaciones:	

todo en correcto estado

Usuario: NUTRICARSA S.A.P.I. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	correctos
Pararrayos	correctos
Sistema de tierras	correcto
Bardas y puertas	correctas
Pintura de tubería	correcta
Paneles solares	correctos
Soportería	correcta
Manómetros	correctos
Área en general	correcta



Extintores:

Estado físico	correcto
Nivel de presión	1,7
Fecha de llenado	11 - Aug - 14
Proximo llenado	11 - Aug - 15
Observaciones:	

todo correcto

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-Oct-2014

Fecha de aprobación: 22-Oct-2014

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez