IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.

IGASAMEX

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas Natural de Uman S.A. de C.V. PERIODO: 01-Aug-2016 31-Oct-2016 REV. 0

LLENADO POR: Armando Ismael Chan Martinez FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-003

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado

Pararrayos N/A

Sistema de tierras

En Buen Estado

En Rugas Condiciones

Pintura de tubería

En Buenas Condiciones

En Buenas Condiciones

Paneles solares

Limpios y en buen estado

Soportería

En Ruen Estado

Manómetros En Buen Estado
En Buen Estado

Área en general <u>Limpia y en orden</u>

Extintores:

Estado físico

Nivel de presión

Fecha de llenado

Provimo llenado

2015-09-30

Proximo llenado 2016-09-30
Capacidad: 6

Observaciones: Todo en orden



Usuario: GALLETERA DONDE S.A. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado

Pararrayos N/A

Sistema de tierras
Bardas y puertas
Pintura de tubería
En Buenas Condiciones
En Buenas Condiciones
En Buenas Condiciones

Paneles solares

Soportería

Manómetros

Limpios y en buen estado

En Buen Estado

En Buen Estado

Área en general limpia y despejada

Extintores:

Todo en orden

 Estado físico
 Recargado

 Nivel de presión
 normal

 Fecha de llenado
 2015-09-30

 Proximo llenado
 2016-09-30

Capacidad: 6
Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Aug-2016

Fecha de aprobación: 02-Sep-2016

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Autorizadopor: Rolando Velazquez Ramirez

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.

IGASAMEX

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas Natural de Uman S.A. de C.V. PERIODO: 01-Aug-2016 31-Oct-2016 REV. 0

LLENADO POR: Armando Ismael Chan Martinez FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-003

Usuario: BACHOCO UMAN S.A. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado

 $\begin{array}{ll} \mbox{Pararrayos} & \mbox{N/A} \\ \mbox{Sistema de tierras} & \mbox{En Buenas Condiciones} \end{array}$

Bardas y puertas
Pintura de tubería
Pintura de tubería
En Buenas Condiciones

Paneles solares
Soportería
Manómetros
Én Buen Estado
En Buen Estado
Área en general
Limpios y en buen estado
En Buen Estado
Limpia y despejada

Extintores:

Estado físico Recargado
Nivel de presión normal
Fecha de llenado 2015-09-30

Proximo llenado 2016-09-30
Capacidad: 6
Observaciones:

Usuario: NUTRICARSA S.A.P.I. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Todo en orden

Letreros En Buen Estado

Pararrayos N/A

Sistema de tierras
Bardas y puertas
Pintura de tubería
Paneles solares

En Buenas Condiciones
En Buenas Condiciones
En Buenas Condiciones
Limpios y en buen estado

Soportería

Manómetros

Área en general

En Buen Estado
En Buen Estado
Limpia y en orden

Extintores:

Observaciones: Todo en orden

 Estado físico
 Recargado

 Nivel de presión
 normal

 Fecha de llenado
 2015-09-30

 Proximo llenado
 2016-09-30

 Capacidad:
 6



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Aug-2016

Fecha de aprobación: 02-Sep-2016

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Autorizadopor: Rolando Velazquez Ramirez