



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Uman S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>01-Nov-2015 31-Oct-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Armando Ismael Chan Martinez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

<p>Usuario: <u>EMR Bachoco uman</u></p> <p>Modelo: <u>Mercer Valve 91-52J51V76U1</u></p> <p>Punto de ajuste en placa: <u>40</u> psig</p> <p>Punto de ajuste encontrado: <u>40</u> psig</p> <p>Observaciones:</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>Usuario: <u>EMR Donde</u></p> <p>Modelo: <u>Mercer Valve 91-68L11V1EU</u></p> <p>Punto de ajuste en placa: <u>51</u> psig</p> <p>Punto de ajuste encontrado: <u>51</u> psig</p> <p>Observaciones:</p> <p><u>Opera correctamente</u></p> <hr/> <hr/> <hr/>
--	--



<p>Usuario: <u>EMR Interconexion</u></p> <p>Modelo: <u>Mercer Valve 91-44G11V15U</u></p> <p>Punto de ajuste en placa: <u>400</u> psig</p> <p>Punto de ajuste encontrado: <u>397</u> psig</p> <p>Observaciones:</p> <p><u>Opera correctamente</u></p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>Usuario: <u>EMR Nutricarsa</u></p> <p>Modelo: <u>Mercer Valve 91-43H51V74U</u></p> <p>Punto de ajuste en placa: <u>40</u> psig</p> <p>Punto de ajuste encontrado: <u>40</u> psig</p> <p>Observaciones:</p> <p><u>Opera correctamente</u></p> <hr/> <hr/> <hr/>
--	---



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 01-Nov-2015

Fecha de aprobación: 30-Aug-2016

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez