



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO
A VALVULA SLAM-SHUT

Sistema: Gas Natural de Uman S.A. de C.V.

Periodo: 01-Nov-2015 al 31-Oct-2016

Ficha: RO-CP-04-208-000-A1-25

Fecha: 30-Aug-2016

REV. 0
RO-CP-04

Cuerpo

Estado de Orificio: Bueno
Estado de Diafragma: Bueno
Estado de Resorte: Bueno
¿Se detecta corrosión?

Pistón de Alta Presión

Punto de Ajuste: 425
Estado de Orificio: Bueno
Estado de Diafragma: Bueno
Estado de Resorte: Bueno
¿Se detecta corrosión?
Piezas Reemplazadas: Ninguna

Caja de Mecanismo de Actuación

¿Mirilla Visible?
Estado de Mecanismo: Bueno
Piezas Reemplazadas: Ninguna

Pistón de Baja Presión

Punto de Ajuste: 225
Estado de Orificio: Bueno
Estado de Diafragma: Bueno
Estado de Resorte: Bueno
¿Se detecta corrosión?
Piezas Reemplazadas: Ninguna

Equipo Empleado en la Calibración

Marca: Dwyer
Modelo: DPGW-11
No.Serie: Sin
Fecha Calibración: 06/07/2015

Observaciones



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-Aug-2016
Fecha de aprobación: 02-Sep-2016
Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez