



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO
A VALVULA SLAM-SHUT

Sistema: Gas Natural de Uman S.A. de C.V.
Estación: [208-001] - Interconexión
Cliente: INTERCONEXIÓN

Periodo: 01-Nov-2013 al 31-Oct-2014
Ficha: RO-CP-04-208-001-A1-1
Fecha: 15-Oct-2014

REV. 0
RO-CP-04

Cuerpo

Estado de Orificio: Bueno
Estado de Diafragma: Bueno
Estado de Resorte: Bueno
¿Se detecta corrosión?

Pistón de Alta Presión

Punto de Ajuste:
Estado de Orificio: Bueno
Estado de Diafragma: Bueno
Estado de Resorte: Bueno
¿Se detecta corrosión?
Piezas Reemplazadas:

Equipo Empleado en la Calibración

Marca: dwyer
Modelo: dpgw-11
No.Serie: n/a
Fecha Calibración: 03/03/2014

Caja de Mecanismo de Actuación

¿Mirilla Visible?
Estado de Mecanismo: Bueno
Piezas Reemplazadas: ninguna

Pistón de Baja Presión

Punto de Ajuste:
Estado de Orificio: Bueno
Estado de Diafragma: Bueno
Estado de Resorte: Bueno
¿Se detecta corrosión?
Piezas Reemplazadas:

Observaciones

todo correcto



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 16-Oct-2014
Fecha de aprobación: 11-Nov-2014
Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez