## **IGASAMEX**

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE INSPECCIÓN DE ODORIZADOR

Sistema: Gas Natural de Uman S.A. de C.V.		Periodo	Periodo: 01-Nov-2014 al 31-Ene-2015		REV. 0
Fecha: 01-Sep-2015		Ficha:	RO-OD-02-208-000-M	3-5	RO-OD-02
	Tipo de odorizador (arrastre o inyeccion)	á	arrastre		
Capacidad del tanque (gal)		5	54		
INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO					
	Mecanismo de flotador			54	
Empaque de indicador				$\overline{\checkmark}$	
Recubrimiento del odorizador				$\overline{\checkmark}$	
Cuenta con protección catódica				$\overline{\checkmark}$	
Cuenta con aislación eléctrica				$\overline{\checkmark}$	
	Válvula dosificadora			1	
	Válvula de llenado			$\overline{\checkmark}$	
	Bomba de inyección				
Controlador					
Correcta posición de inidcador de nivel				$\overline{\checkmark}$	
Correcta ubicación de puerto de entrada y de salid				$\overline{\checkmark}$	
Describa actividades de mantenimiento realizadas					
Piezas reemplazadas					
REC	ARGA				
Fecha de ultima recarga			19 - Diciembre - 2014		
Cantidad de odorante agregado				$\overline{\checkmark}$	
	Describa actividades realizadas				
	monitoreo				
COMENTARIOS GENERALES					
P	Doordoo''			00 1 001-	
Rev. No./ Resp.	Descripción   Fecha	Fecha de i		09-Jan-2015	
	Fecha			22-Jan-2015	
			· -	Armando Ismael Chan Martinez	
		Autoriz	adopor: Rola	ando Velazquez Ram	ırez

Página 1 de 1