



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA: Gas Natural El Chapo S.A.P.I DE C.V PERIODO: 07-Oct-2015 06-Jan-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Rolando Velazquez Ramirez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** BACHOCO EL CHAPO

**Revisión de instalaciones:**

Letreros BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería BUEN ESTADO  
 Paneles solares BUEN ESTADO  
 Soportería BIEN  
 Manómetros BIEN  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-08-15  
 Proximo llenado 2016-08-15  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros BUEN ESTADO  
 Pararrayos BUEN ESTADO  
 Sistema de tierras BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería BUEN ESTADO  
 Paneles solares BUEN ESTADO  
 Soportería BIEN  
 Manómetros BIEN  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-08-15  
 Proximo llenado 2016-08-15  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 09-Dec-2015  
**Fecha de aprobación:** 16-Dec-2015  
**Elaborado por:** Rolando Velazquez Ramirez  
**Autorizado por:** Guillermo Hernandez Morales