



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural El Chapo S.A.P.I DE C.V	PERIODO:	07-Jan-2015 06-Apr-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Rolando Velazquez Ramirez	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1:** PRV-01 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTOS

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: SE ENCUENTRA FUNCIONANDO  
CORRECTAMENTE

**TAG2:** PRV-02 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 310 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTOS

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: SE ENCUENTRA FUNCIONANDO  
CORRECTAMENTE

**TAG3:** PRV-03 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTOS

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: SE ENCUENTRA FUNCIONANDO  
CORRECTAMENTE

**TAG4:** PRV-04 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 310 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTOS

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: SE ENCUENTRA FUNCIONANDO  
CORRECTAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 27-Apr-2015

**Fecha de aprobación:** 21-May-2015

**Elaborado por:** Rolando Velazquez Ramirez

**Aprobado por:** Guillermo Hernandez Morales



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Gas Natural El Chapo S.A.P.I DE C.V PERIODO: 07-Jan-2015 06-Apr-2015

**REV. 0**

LLENADO POR: Rolando Velazquez Ramirez FRECUENCIA: TRIMESTRAL

**RO-006**

**TAG5:** PRV-05 BACHOCO EL CHAPO

Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTOS

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: SE ENCUENTRA FUNCIONANDO  
CORRECTAMENTE

**TAG6:** PRV-06 BACHOCO EL CHAPO

Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTOS

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: SE ENCUENTRA FUNCIONANDO  
CORRECTAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27-Apr-2015

Fecha de aprobación: 21-May-2015

Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez

Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales