



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural El Chapo S.A.P.I DE C.V	PERIODO:	07-Jan-2016 06-Apr-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Rolando Velazquez Ramirez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	PRV-01	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	310 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO PRESENTA	Sello del piloto y regulador:	CORRECTOS
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	OK		

TAG2:	PRV-02	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	300 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO PRESENTA	Sello del piloto y regulador:	CORRECTOS
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	OK		

TAG3:	PRV-03	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	310 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO PRESENTA	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	OK		

TAG4:	PRV-04	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	300 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO PRESENTA	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	OK		

TAG5:	PRV-05	Cliente:	BACHOCO EL CHAPO
Punto de ajuste:	43 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO PRESENTA	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	OK		

TAG6:	PRV-06	Cliente:	BACHOCO EL CHAPO
Punto de ajuste:	43 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO PRESENTA	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	OK		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Apr-2016

Fecha de aprobación: 21-Oct-2016

Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez

Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales